



車体NoFC9JCAP-21634形状ダンプ

セールスポイント

深ダンプ 土砂禁 8.7m³ 観音



走行距離	88,397km		
馬力	190ps	M/T	6速
タイヤサイズ			
EGオイル	OK	オイル滲み	オイル漏れ 異音
ラジエーター	OK	オイル混入	
ミッション	OK	ギア鳴り	スベリ 異音
フロントガラス	OK	飛び石	ヒビ
中			
パワーウィンドウ	OK		
ミラー	OK	年式相応	
ライト類	OK	未	
パワステ	OK	滲み	音
エアコン	OK	未	効き弱い 音
シート	OK	キレ	へたり タバコ穴
小			
その他内装	OK	年式相応	色褪せ
スペアタイヤ	有	無	
燃料タンク	100L	1ヶ	
工具箱	1ヶ	鉄	ステンレス



装備品			
電動ミラー	ETC	坂道発進補	オートA C
バックモニター	スペアキー	ドラレコ	デジタコ
作業灯	0ヶ		

ボディー状態			
上物_型式	極東 DD04-35		
ボディー_年式			
ボディー内寸	L	W	H
	3,400mm	2,060mm	1,245mm

上物仕様			
床木	床鉄板	床シマ鉄板	中間ピン
自動シート	手動シート	スロ-フ°ハンガー	アオリバランサー
内フック	0対	ロープ穴	0対
ラッシング	0段		

上物状態		
ホイスト	良好	油滲み
ワイヤー	良好	キンク

その他備考不具合	