

車体No



FD9JLAA-15077

形状

クレーン付

セールスポイント

タダノ4段クレーン 角足 差違い



後

走行距離

119,000km

M/T 6速

馬力

210ps

タイヤサイズ

225/90R17.5

ノーマル

スタッドレス

スノー

EGオイル

OK

オイル滲み

オイル漏れ

異音

ラジエーター

OK

オイル混入

ミッション

OK

ギア鳴り

スベリ

異音

フロントガラス

OK

飛び石

ヒビ

極小1

パワーウィンドウ

OK

ミラー

OK

年式相応

ライト類

OK

未

パワステ

OK

滲み

音

エアコン

OK

未

効き弱い

音

シート

OK

キレ

へたり

タバコ穴

運転席

その他内装

OK

年式相応

色褪せ

スペアタイヤ

有

無

燃料タンク

100L

1ヶ

工具箱

1ヶ

鉄

ステンレス

後

装備品

取扱説明書

ジャッキ

工具

電動ミラー

ETC

坂道発進補

オートA C

バックモニター

スペアキー

ドラレコ

デジタコ

作業灯

0ヶ

ボディー状態

上物_型式

タダノ ZE364HR 410-025-01134 KB7438

ボディー_年式

2015.2

ボディー内寸

L 5.565mm W 2.155mm H 0mm

上物仕様

床木

床鉄板

床シマ鉄板

3方開

自動シート

手動シート

中間ピン

スロープハンガー

内フック

3対

ロープ穴

0対

ラッシング

0段

アオリバランサー

上物状態

ホイスト

良好

油滲み

ワイヤー

良好

キンク

その他備考不具合