

車両状態表

2026年1月27日

車体No

NJR85A-7048419

形状

アルミ平

セールスポイント

10尺ショート アルミ平 2段アオリ フルフラ 垂直PG

前

凹み小中



後

走行距離

110,883km

M/T 5速

馬力

150ps

タイヤサイズ

195/75R15

ノーマル

スタッドレス

スノー

EGオイル

OK

オイルしみ

オイル漏れ

異音

ラジエーター

OK

オイル混入

ミッション

OK

ギア鳴り

スベリ

異音

フロントガラス

OK

飛び石

ヒビ

パワーウインドウ

OK

ミラー

OK

年式相応

ライト類

OK

未

パワステ

OK

しみ

音

エアコン

OK

未

効き弱い

音

シート

OK

キレ

へたり

タバコ穴

運転席、助手席共にキレ小

その他内装

OK

年式相応

色褪せ

スペアタイヤ

有

無

燃料タンク

0L

1ケ

工具箱

0ケ

鉄

ステンレス

前



後

装備品

取扱説明書

ジャッキ

工具

電動ミラー

ETC

坂道発進補

オートA C

バックモニター

スペアキー

ドラレコ

デジタコ

作業灯

0ケ

ボディー状態

上物_型式

新明和 垂直PG RE06-1103 S6030097A

ボディー_年式

ボディー内寸

L 3.210mm W 1.610mm H 1.060mm

上物仕様

床木

床鉄板

床シマ鉄板

自動シート

手動シート

中間ピン

スロープハンガー

内フック

0対

ロープ穴

0対

ラッシング

0段

アオリバランサー

上物状態

ホイスト

良好

油しみ

ワイヤー

良好

キンク

その他備考不具合