


車体No NKR81N-7045861 形状 高所作業車


セールスポイント

高所作業車 アイチ 12m

前



前



後

M/T 5速

走行距離 56,782km

馬力 130ps

タイヤサイズ 205/85R16

ノーマル スタッドレス スノー

EGオイル OK オイルしみ オイル漏れ 異音

ラジエーター OK オイル混入

ミッション OK ギア鳴り スベリ 異音

フロントガラス OK 飛び石 ヒビ

パワーウィンドウ OK

ミラー OK 年式相応

ライト類 OK 未

パワステ OK しみ 音

エアコン OK 未 効き弱い 音

シート OK キレ へたり タバコ穴

その他内装 OK 年式相応 色褪せ

スペアタイヤ 有 無

燃料タンク 100L 1ヶ

工具箱 0ヶ 鉄 ステンレス

後

装備品

- 取扱説明書 ジャッキ 工具
電動ミラー ETC 坂道発進補 オートAC
バックモニター スペアキー ドラレコ デジタコ
作業灯 0ヶ

ボディー状態

上物_型式 アイチ 11.9m 7,305/h SS12A-696149
ボディー_年式 2006
ボディー内寸 L 0mm W 0mm H 0mm

上物仕様

- 床木 床鉄板 床シマ鉄板
自動シート 手動シート 中間ピン スローハンガー
内フック 0対 ロープ穴 0対
ラッシング 0段 アオリバランサー

上物状態 良好

上物状態

- ホイスト 良好 油しみ
ワイヤー 良好 キンク

その他備考不具合

ASR ABS ランプ点灯するときあり