


## 車両状態表


2025年11月12日

車体No NKR85AN-7080724 形状 ローダー  
 セールスポイント  
 ローダー タダノ RC

前



前



後

走行距離 240,000km  
 馬力 150ps スムーサー 0速  
 タイヤサイズ 225/70R16

EGオイル OK オイル滲み オイル漏れ 異音  
 小

ラジエーター OK オイル混入

ミッション OK ギア鳴り スベリ 異音

フロントガラス OK 飛び石 ヒビ

パワーウィンドウ OK

ミラー OK 年式相応

ライト類 OK 未

パワステ OK 滲み 音

エアコン OK 未 効き弱い 音

シート OK キレ へたり タバコ穴

運転席のみ小

その他内装 OK 年式相応 色褪せ

スペアタイヤ 有 無

燃料タンク 0L 0ヶ

工具箱 0ヶ 鉄 ステンレス

## 装備品

電動ミラー ETC 坂道発進補 助手席エアバッグ  
 バックモニター スペアキー ドラレコ デジタコ  
 作業灯 0ヶ

## ボディー状態

上物\_型式 タダノ スーパーセルフ SS-28-1-02139

ボディー\_年式 2018

ボディー内寸 L W H  
 5,719mm 2,057mm 0mm

## 上物仕様

床木 床鉄板 床シマ鉄板 中間ピン  
 自動シート 手動シート 入口ハンガー アオリバランサー  
 内フック 0対 ロープ穴 0対  
 ラッピング 0段

ウインチ ラジコン

## 上物状態

ホイスト 良好 油滲み  
 ワイヤー 良好 キンク

## その他備考不具合

備考不具合
-------