

車両状態表


2025年7月8日

車体No NPR85AR-7057708 形状 アルミ平


セールスポイント

ワイド超ロング アルミ平 3トン

前



前



後

| | | | | |
|----------|--|--|---|------|
| 走行距離 | 250,611km | | | |
| 馬力 | 150ps | M/T | 6速 | |
| タイヤサイズ | 225/75R16 | | | |
| EGオイル | <input checked="" type="checkbox"/> OK | オイル滲み | オイル漏れ | 異音 |
| ラジエーター | <input checked="" type="checkbox"/> OK | オイル混入 | | |
| ミッション | <input checked="" type="checkbox"/> OK | ギア鳴り | スベリ | 異音 |
| フロントガラス | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 飛び石 | ヒビ | |
| パワーウィンドウ | <input checked="" type="checkbox"/> OK | | | |
| ミラー | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 年式相応 | | |
| ライト類 | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> 未 | | |
| パワステ | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 滲み | 音 | |
| エアコン | <input type="checkbox"/> OK | 未 | 効き弱い | 音 |
| シート | <input type="checkbox"/> OK | キレ | <input checked="" type="checkbox"/> へたり | タバコ穴 |
| 運転席 | | | | |
| その他内装 | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> 年式相応 | 色褪せ | |
| キズ各所 | | | | |
| スペアタイヤ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 燃料タンク | 100L | 1ヶ | | |
| 工具箱 | 1ヶ | 鉄 | <input checked="" type="checkbox"/> ステンレス | |

後

装備品

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 電動ミラー | <input checked="" type="checkbox"/> ETC | <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進補 | <input type="checkbox"/> オートAC |
| <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ | <input checked="" type="checkbox"/> スペアキー | <input type="checkbox"/> ドラレコ | <input type="checkbox"/> デジタコ |
| <input type="checkbox"/> 作業灯 | 0ヶ | | |

ボディ状態

上物_型式

ボディ_年式

| | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| ボディ内寸 | L | W | H |
| | 4,995mm | 2,075mm | 390mm |

上物仕様

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 床木 | <input type="checkbox"/> 床鉄板 | <input type="checkbox"/> 床シマ鉄板 | <input type="checkbox"/> 中間ピン |
| <input type="checkbox"/> 自動シート | <input type="checkbox"/> 手動シート | <input type="checkbox"/> 入-フハンガー | <input type="checkbox"/> アオリバルサ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内フック | 3対 | <input checked="" type="checkbox"/> ロープ穴 | 2対 |
| <input type="checkbox"/> ラッシング | 0段 | | |

上物状態

| | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|
| ホイスト | <input type="checkbox"/> 良好 | <input type="checkbox"/> 油滲み |
| ワイヤー | <input type="checkbox"/> 良好 | <input type="checkbox"/> キンク |

その他備考不具合