



車両 XZU710M-0014570 形状 クレーン付

セールスP
ユニック4段クレーン RC アルミ平



走行 200,716 km

150 ps AT

タイヤサイズ 225/80R17.5 スタッドレス

| | | | | |
|----------|--|--|-------|------|
| EGオイル | <input checked="" type="checkbox"/> OK | オイル滲み | オイル漏れ | 異音 |
| ラジエーター | <input checked="" type="checkbox"/> OK | オイル混入 | | |
| ミッション | <input checked="" type="checkbox"/> OK | ギア鳴り | スベリ | 異音 |
| フロントガラス | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> 飛び石 | ヒビ | 極小1 |
| パワーウインドウ | <input checked="" type="checkbox"/> OK | | | |
| ミラー | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 年式相応 | | |
| ライト類 | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> 未 | | |
| パワステ | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 滲み | 音 | |
| エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> OK | 未 | 効き弱い | 音 |
| シート | <input checked="" type="checkbox"/> OK | キレ | へたり | タバコ穴 |
| その他内装 | <input checked="" type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> 年式相応 | 色褪せ | |
| スベアタイヤ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 無 | | |
| 燃料タンク | 100 L | 1 ケ | | |
| 工具箱 | 1 ケ | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄 | ステンレス | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 装備品 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 電動ミラー | <input checked="" type="checkbox"/> ETC | 坂道発進補助 | オートA/C |
| バックモニター | スベアキー | <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ | デジタコ |
| 作業灯 | ___ケ | アイドリングストップ、横滑り | |
| ボディー状態 | | | |
| ボディー上物 型式: | ユニック URU264 | 上物年式: | 2015年式 |
| ボディー内寸 | L:3763 mm | W:2105 mm | H:595 mm |
| 上物仕様: | RC OK | | |
| 床木 | <input checked="" type="checkbox"/> 床鉄板 | 床シマ鉄板 | 中間ピン |
| 自動シート | 手動シート | 30-プ°ルガー | <input checked="" type="checkbox"/> アオリバ°ラッサー |
| 内フック | ___対 | ローブ穴 | ___対 |
| ラッシング | ___段 | | |
| 上物状態: | ホイスト | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 | 油滲み |
| ワイヤー | 良好 | <input checked="" type="checkbox"/> キンク | 1 動作OK |

備考・不具合